安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东肇庆怀集中洲加油站 安全现状评价报告	报告提交时间	2022年3月30日
现场勘查人员	李福春、熊昆	现场勘查时间	2022年3月3日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料,并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存 在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	熊昆、肖云玲、林文海、赵飞云
报告编制人	李福春、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
而且結合			

项目简介

(1) 项目情况

该加油站位于怀集县中洲镇鱼苗场,占地面积 980 m²,成立于 2018 年 05 月 14 日,其统一社会信用代码为: 914412245846633684,经怀集县市场监督管理局注册登记,负责人:成喜庆。公司类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股),主要从事汽油等零售经营业务,持有《成品油零售经营批准证书》(证号:油零售证书字 44H30179,有效期至 2025 年 7 月 7 日))。油站现有工作人员 6 人,安全管理人员 1 人,持证上岗人数 6 人,主要负责人、安全管理人员均经过培训,并经考试合格取得了上岗资格证书,有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的事故应急救援预案。

该加油站已取得《危险化学品经营许可证》粤肇怀危化经字[2019]000002(有效期为 2019 年 5 月 3 日至 2022 年 5 月 2 日,许可范围:(三级加油站,汽油罐 $30m^3 \times 2$ 个,柴油罐 $50m^3 \times 1$ 个),1 台 4 枪加油站,1 台 6 枪加油机,共 10 支加油枪。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3. 0. 9 条关于加油站的等级划分规定,柴油容积折半计入油罐总容积,则该加油站总容积为($30\times2+(50/2)$) $m^3=85m^3$, $V \le 90m^3$,且汽油油罐单罐容积不大于 $30m^3$,柴油油罐单罐容积不大于 $50m^3$ 。因此,该加油站为三级加油站。

(2) 评价结论

中国石油天然气股份有限公司广东肇庆怀集中洲加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号,根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等法律、法规的要求,具备换领危险化学品经营许可证的安全条件。

中国石油天然气股份有限公司广东肇庆怀集中洲加油站现场勘察影像:

