

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	安仁县承坪低洲加油站经营危险化学品安全现状评价	报告提交时间	2023 年 11 月 1 日
现场勘查人员	周水平、何赞勇	现场勘查时间	2023 年 10 月 17 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	周水平	项目组成员	何赞勇、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	周水平、何赞勇	报告内部审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>安仁县承坪低洲加油站（以下简称“该加油站”）成立于 2013 年 5 月，统一信用代码：91431028070587935B，是一家从事成品油零售经营的私营企业。该加油站现有从业人员 4 人，主要负责人李夏林。该加油站持有郴州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：湘郴危化经字〔2022〕0275 号，有效期为 2019 年 12 月 06 日至 2022 年 12 月 05 日，有效期延期至 2025 年 12 月 5 日），郴州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书第 1109021 号，有效期为 2020 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日）。</p> <p>由于该加油站时间较早，油罐未采用双层油罐，输油管道未采用双层管道，油品渗漏检测措施不完善，存在一定的安全隐患，为了提高加油站设备设施的本质安全程度，2023 年 5 月，该加油站委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制完成了《安仁县承坪低洲加油站安全设计诊断报告》，同年 8 月，委托湖南顺势达建设工程有限公司按照安全设计诊断报告的要求对加油站实施整改，将原单层油罐更换为双层油罐，输油管道更换为双层管道，完善了油品渗漏检测措施。整改前，该加油站设加油机 4 台，储油罐 3 个，其中 20m<sup>3</sup> 的 92#汽油罐 1 个，20m<sup>3</sup> 的 0#柴油罐 2 个，油罐几何容积总计 60m<sup>3</sup>，总容积为 40m<sup>3</sup>，属三级站。整改后，该加油站设加油机 4 台，储油罐 3 个，其中 30m<sup>3</sup> 的 92#汽油罐 1 个，30m<sup>3</sup> 的隔舱汽油罐 1 个（15m<sup>3</sup> 的 92#汽油，15m<sup>3</sup> 的 95#汽油），40m<sup>3</sup> 的 0#柴油罐 1 个，油罐几何容积总计 100m<sup>3</sup>，总容积为 80m<sup>3</sup>，加油站等级规模不变，仍为三级站。2023 年 10 月 12 日，该加油站组织相关专家对安全设施设计诊断整改情况进行了现场验收，专家组一致同意该加油站设计诊断整改通过现场验收。</p> <p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>安仁县承坪低洲加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》等法律法规和技术标准要求，符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：（现场勘察时间：2023 年 10 月 17 日）

图 1：加油站照片



图 2：评价人员现场勘察照片

